

Check-In

Allgemein

Datum

Freitag, September 19, 2025

Auftragsnummer

B-1868

Kilometerstand

506.811

Servicebuch

Digital

Tür HR

Beule

Fahrzeug

Mercedes-Benz Sprinter

Fahrgestellnummer

WDB9067331S995275

Schlüssel

1

Total preis
0

Servicebuch 1



Felge VR



Felge VL



Felge HR



Felge HL



Tür VR



Tür VR 2



Tür VL



Tür VL 2



Tür HR



Tür HR 2



Motorhaube 1



Motorhaube 2



Heckklappe 1




Heckklappe 2



Stoßstange vorne



Stoßstange vorne 2



Stoßstange hinten



Stoßstange hinten 2



Kotflügel VR



Kotflügel VL



Kotflügel HR



Kotflügel HL



Frontscheibe



Heckscheibe



Interieur 1



Interieur 2



Interieur 3



Interieur 4

KFZ-Nr.: B-1868 - Mercedes-Benz sprinter
Vogn-Nr.: 4135
FIN: WDB9067331S995275

Bekannte Defekte:

Kører fint
Lyser for bremsebelægning

Reifen

Profiltiefe VR

7

Profiltiefe HR

7

Reifentyp

Sommer

Lack

Motorhaube

98

Heckklappe

85

Kotflügel VL

93

Kotflügel HL

89

Vordertür Links

90

Dachholm Links

74

Profiltiefe VL

7

Profiltiefe HL

7

Dach

88

Kotflügel VR

90

Kotflügel HR

90

Vordertür Rechts

140

Hintertür Rechts

102

Dachholm Rechts

79